



Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2
791 50 FALUN

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2019-07-01

Dianummer
70000.58-667515-3-1

Utförare

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2
791 50 Falun
0250-145 00

Adressat



Fastighet

Fastighetsbeteckning Öndalen 199:5	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Öndalen 27		
Kontrolldatum 2019-07-01		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Scanspis 4	Våning Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad
Rök-/avgaskanal			
Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad Slung	Benämning Skorsten	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.60	Eldstadsplan saknas Eldstadsplan av obrännbart material saknas på golvet framför braskaminen	1
5.10	Glidskydd saknas Godkänt glidskydd saknas för markstegen,monteras vid takfot.	1
5.20	Taksteg saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Magnus Karlsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppställning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeklägning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/korvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsriferoder				
1,70 Förbränningluft		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.

726061-284949 S:2684

K1632 4/4

726061



Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2
791 50 FALUN

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2019-07-01

Diarienummer
70000.58-667515-1-1

Utfärdare

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2
791 50 Falun
0250-145 00

Adressat



Fastighet

Fastighetsbezeichnung Öndalen 199:5	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Öndalen 27		
Kontrolldatum 2019-07-01		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Öppen spis	Fabrikt/modell Platsmurad	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2012-07-03
Rök-/avgaskanal			
Typ Tegel	Fabrikt/modell Murad 140x270mm	Benämning Skorsten	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.30	Övrigt Lösa stenar och dåliga fogar i i eldstaden	1
5.10	Glidskydd saknas Godkänt glidskydd saknas för markstegen,monteras vid takfot.	1
5.20	Taksteg saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Magnus Karlsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbälgning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skäljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbälgning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglenurustning		3,60 Rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrörfoder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbälgning				
1,80 Sotbälgning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedan på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2
791 50 FALUN

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2019-07-01

Diariumnummer
70000.58-667515-2-1

Utfärdare

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2
791 50 Falun
0250-145 00

Adressat



Fastighet

Fastighetsbeteckning Öndalen 199:5	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Öndalen 27		
Kontrolldatum 2019-07-01		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Öppen spis	Fabrikat/modell Platsmurad	Våning Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast solad 2012-07-03

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad Slung	Benämning Skorsten
--------------	--------------------------------	-----------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas Godkänt glidskydd saknas för markstegen,monteras vid takfot.	1
5.20	Taksteg saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Magnus Karlsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövernärning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenscin.	
1,50 Reglenustning		3,60 rökgasläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/loder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstänke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behövas utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.

726001.284949 S:2683

K1632 3/4

726001