



## Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2  
791 50 FALUN

## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2024-07-16

Diarienummer  
41240.905-1772138-1

Utfärdare

Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2  
791 50 Falun  
0250-145 00

Adressat

Leandersson Pernilla

Idrottsvägen 2  
79152 Falun

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Morkarby 325:1	Ägare Leandersson Pernilla	Brukare/Innehavare Leandersson Pernilla
Fastighetsadress Södra Selbäck 829	Idrottsvägen 2 79152 Falun	Idrottsvägen 2 79152 Falun
Kontrolldatum 2024-07-16		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Öppen spis med insats	Fabrikat/modell Handöl Kasette	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Murad	Benämning Skorsten
--------------	--------------------------------	-----------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan föranleda vidare utredning och kan komma att resultera i ett föreläggande.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2024-07-16

Diarienummer  
41240.905-1772138-1

Utfärdare

## Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2  
791 50 Falun  
0250-145 00

### Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. Tjänsteanteckningen redovisar de omständigheter och förhållanden som ligger till grund för det beslut om föreläggande som kan komma att fattas i ärendet. Då resultatet har redogjorts muntligt på plats i samband med brandskyddskontrollen bedöms ni haft möjlighet att yttra er i enlighet med 25 § förvaltningslagen. Beslut om eventuellt föreläggande kan därför komma att fattas direkt.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas	Anmärkning

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

**Magnus Karlsson**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golveläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.

## **Information angående ny taxemodell för sotning och brandskyddskontroll.**

Kommunen har beslutat om nya taxor för sotning och brandskyddskontroll som gäller från 2023-05-01, dessa är framtagna av Brandkåren Norra Dalarna och beslutade i kommunfullmäktige. I dessa nya taxor finns en del nyheter. Bl.a så har det tillkommit en kommunal avgift som är 20kr inklusive moms och ska tas ut för varje eldstad som vi sotar eller brandskyddskontrollerar, denna avgift ska vi sedan betala in till kommunen. Utöver detta så tillkommer extra avgifter om eldstaden har delar som måste demonteras för att komma åt att sota, tar man bort dessa delar själv utgår ingen avgift. Vi informerar om detta på aviseringen ni fick inför sotningsbesöket.

Debiteringsposterna på fakturan kan se lite annorlunda ut, men kostnaden kommer inte öka i någon större omfattning utöver den kommunala avgiften.

Taxorna i sin helhet finns att hitta på [www.wbrand.se](http://www.wbrand.se) och vi **hänvisar frågor angående taxornas avgiftsposter och priset på sotning och brandskyddskontroll till Brandkåren Norra Dalarna** som nås på [info@wbrand.se](mailto:info@wbrand.se) eller 010-2031971.